

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250355

Variabilní symbol: 20250353

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 19 č.p. 1856 ulice Čsl. armády

ul. Čsl. armády č.p.

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250353

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25472178

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 19 fakturace zakázky 250107016 SERVIS EV

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
19-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
19-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	2 850,00 Kč	342,00 Kč

Celkem: 3 192,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250353Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
3 192,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 19
ul. Čsl. armády č.p.
Most
IČ: 25472178 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 19**
Číslo zakázky: **250107016**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonového systému. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky ke spojovací krabici stoupacího vedení. Kontrolou zjištěn zkrat na sběrnici zvonkového systému. Dohledání zkratu za pomoci rozpojení stoupacího vedení v 6-7. np - bez výsledku, 3-4.np - bez výsledku. V 2.np - byt č.10 zkrat z bytové jednotky která je v rekonstrukci. Bytová jednotka zůstala odpojena od sběrnice zvonkového systému. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
19-SER - SERVISNÍ práce	4
19-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: Dostál, Křibala
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Maria Sieber
29. 10. 2025

