

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250235

Variabilní symbol: 20250225

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společnost vlastníků bl.208 č.p.2509, 2510,
2511, 2512 ulice Julia Fučíka

Julia Fučíka 2509/10

43401 Most

Česká republika

IČ: 25462105

Datum vystavení: 05.09.2025

Zdanitelné plnění: 01.09.2025

Datum splatnosti: 26.09.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250225

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 208 fakturace zakázky 250105601 SERVIS EV

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
208-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
208-PROG - PROGRAMOVACÍ práce	1	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	728,00 Kč
208-SER - SERVISNÍ práce	1	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	728,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	2 500,00 Kč	300,00 Kč

Celkem: 2 800,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250225Datum splatnosti
26.09.2025Částka k uhrazení
2 800,00 Kč

SERVISNÍ LIST | R05432025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl.208
ul. Julia Fučíka č.p. 2509 bl. 208
43401 Most
IČ: 25462105 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 208**
Číslo zakázky: **250105601**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ **EV** ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří přes RFID čipový systém (Tesla RAK BES). Kontrola napájecích částí systému. Při kontrole zjištěno že databáze autonomní čtečky z venkovní strany je z části poškozená z neznámých příčin. To má za důsledek že některým nájemníkům čipy fungují (čtečka reaguje na přiložení čipu a dveře systém otevře) a některým čip čtečka zamítne. Po domluvě se zástupcem domu byly vyvěšeny informace o schůzce nájemníků kterým čip nefunguje u vstupních dveří ve 20hod.
Nahrání čipů od nájemníků do čtečky RFID čipů u vstupních dveří vchodu 2509. Po dohrání čipů do databáze autonomní čtečky je vše plně funkční.
Práce provedeny v jednom technikovi v havarijním režimu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
208-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
208-PROG - PROGRAMOVACÍ práce	1
208-SER - SERVISNÍ práce	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Šíla Martin
01. 09. 2025

S. Šíla