

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 240404

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782,
2783 ulice Mladé gardy v Mostě

Mladé gardy 2781/1

43401 Most

Česká republika

IČ: 25468847

Datum vystavení: 03.12.2024

Zdanitelné plnění: 28.11.2024

Datum splatnosti: 24.12.2024

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 240404

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 371 zakázka 240108113 pravidelná prohlídka zvonkového, přístupového a kamerového systému

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Zakázka 240108113 ZAK-398	1	kpl	3 900,00 Kč	12%	4 368,00 Kč	4 368,00 Kč
Zakázka 240108113 ZAK-399	1	kpl	4 150,00 Kč	12%	4 648,00 Kč	4 648,00 Kč
Zakázka 240108113 ZAK-400	1	kpl	3 900,00 Kč	12%	4 368,00 Kč	4 368,00 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	11 950,00 Kč	1 434,00 Kč

Celkem: 13 384,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
240404Datum splatnosti
24.12.2024Částka k uhrazení
13 384,00 Kč

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Datum vystavení: 03.12.2024

Zdanitelné plnění: 28.11.2024

Způsob dodání: Elektronicky

**Dodací list DL2412-404**

k faktuře 240404

ODBĚRATEL:Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782,
2783 ulice Mladé gardy v Mostě

Mladé gardy 2781/1

43401 Most

Česká republika

IČ: 25468847

BLOK 371 zakázka 240108113 pravidelná prohlídka zvonkového, přístupového a kamerového systému

Název položky a popis	Množství	Jednotka
Zakázka 240108113 ZAK-398	1	kpl
Zakázka 240108113 ZAK-399	1	kpl
Zakázka 240108113 ZAK-400	1	kpl

Poznámka:

Podpis a razítko:



Zakázkový protokol

DODAVATEL  BAXA servis s.r.o. Slov. nár. povstání 2652/22 Most 1 434 01 Česko IČO: 07856920 DIČ: CZ07856920		KONCOVÝ ZÁKAZNÍK Společenství vlastníků bl. 371 Mladé gardy 2781/1 Most 1 434 01 Česko IČO: 25468847
---	--	---

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE Mladé gardy 2781/1, 434 01 Most 1	TELEFON ZÁKAZNÍKA +420 725619645	ZODPOVĚDNÝ TECHNIK David Kříbala, Tomáš Matuš
--	--	---

Informace o zařízení

Název	Kategorie
Přístupový systém	Přístupový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ
David Kříbala	SERVISNÍ práce RFID	3
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce RFID	3

Použitý materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS
0	DOPRAVA Most

1. Řídící Kontroléry

- Test funkčnosti: Všechny kontroléry reagují správně na přístupové čipy/karty.
- Výsledek: [ANO]
- Kontrola spojení: Spojení mezi kontroléry stabilní, bez výpadků.
- Výsledek: [ANO - sběrnice JA]
- Aktualizace softwaru: Nainstalování aktuální verze softwaru.
- Výsledek: [ANO]
- Logy a přístupové záznamy: Provedena kontrola logů, bez neobvyklých událostí.
- Výsledek: [ANO]

2. Napájecí Zdroj a Záložní Napájení

- Napájení: Stabilní napájení všech částí systému.
- Výsledek: [ANO]
- Záložní napájení: Otestováno, plná kapacita baterií.
- Výsledek: [Ústředna 13,9V, 7,65Ah
Vchod 2781- 13.65V, 8,45Ah
Vchod 2782- 13.36V, 6,76Ah
Vchod 2783- 13.68V, 8.3Ah]
- Přechod na záložní zdroj: Plynulý přechod, bez přerušení.
- Výsledek: [ANO]

3. Čtečky

- Funkční test: Čtečky čtou čipy/karty bez problémů.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž a čistota: Čtečky pevně uchyceny, drobné oděrky od používání.
- Výsledek: [ANO]
- Kabeláž: Kabeláž bez poškození.
- Výsledek: [ANO]

4. Bezdotyková odchodová Tlačítka

- Funkčnost: Všechna tlačítka reagují na aktivaci pohybem.
- Výsledek: [ANO]
- Stav tlačítek: Tlačítka nejsou mechanicky poškozená.
- Výsledek: [ANO nejsou]

5. Nouzová Tlačítka

- Test funkčnosti: Nouzová tlačítka aktivují nouzový režim.
- Výsledek: [ANO]
- Dostupnost a viditelnost: Tlačítka snadno přístupná a viditelná.
- Výsledek: [ANO]
- Zapojení a signalizace: Správně zapojena, aktivují signalizaci.
- Výsledek: [ANO přenášejí se SMS zprávou]

6. Magnetické Lišty na Dveřích

- Funkčnost: Lišty drží dveře bezpečně zavřené.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž: Lišty pevně uchyceny, bez poškození.
- Výsledek: [ANO]
- Čistota povrchu: Vyčištěno.
- Výsledek: [ANO]

7. Dokumentace a Vyhodnocení

- Zaznamenání kontroly: Veškeré kroky a výsledky prohlídky zapsány.
- Výsledek: [ANO]
- Rizika a preventivní opatření: Nebyly zjištěny žádné rizika.

Podpis technika



28. listopad 2024

David Kříbala

Podpis zákazníka



28. listopad 2024

Tomáš Trunschka

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Zakázkový protokol

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 371

Mladé gardy 2781/1

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25468847

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE

Mladé gardy 2781/1, 434 01 Most 1

TELEFON ZÁKAZNÍKA

+420 725619645

ZODPOVĚDNÝ TECHNIK

David Křібala, Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název

Kamerový systém

Kategorie

Kamerový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ
David Křібala	SERVISNÍ práce CCTV	3
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce CCTV	3

Použitý materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS
10	DOPRAVA Most

1. Kontrola kamer

- Fyzická kontrola kamer – kontrola stavu kamery, objektivu, krytů, a upevnění.
- Čištění kamerových čoček – odstranění prachu, nečistot a dalších překážek pro jasný obraz.
- Kontrola úhlů kamer – zda jsou kamery správně nasměrovány a poskytují požadovaný záběr.
- Test infračerveného přísvitu – u nočních kamer kontrola funkčnosti nočního vidění.
- Kontrola kabeláže – zda není poškozena nebo vystavena nepříznivým podmínkám (vlhkost, ohyb, opotřebení).

2. Kontrola záznamového zařízení (NVR/DVR)

- Kontrola funkčnosti záznamového zařízení – zda správně nahrává obraz z kamer.
- Kontrola pevného disku – vyhodnocení jeho kapacity a stavu, případně výměna, pokud je blízko konce své životnosti.
- Kontrola a aktualizace softwaru – zajištění, že systém má aktuální firmware a bezpečnostní aktualizace.
- Test zálohovacího systému – ověření, zda se správně zálohují data, případně nastavení automatických záloh.

3. Test připojení a přenosu dat

- Kontrola internetového připojení – ověření, zda má systém stabilní síťové připojení pro vzdálený přístup a zálohování.
- Testování rychlosti přenosu – kontrola, zda nedochází ke ztrátě kvality obrazu nebo výpadkům při přenosu dat.

4. Kontrola napájecího systému

- Kontrola napájení kamer – zda jsou všechny kamery správně napájeny (napájecí zdroje, PoE připojení).
- Kontrola záložního zdroje (UPS) – zda funguje správně, a zda je schopen zajistit napájení při výpadku proudu.

5. Test funkčnosti a nahrávání

- Test obrazu z každé kamery – kontrola, zda všechny kamery správně snímají obraz a zaznamenávají video.
- Test detekce pohybu – u kamer s funkcí detekce pohybu ověření, zda tato funkce funguje.
- Vyhodnocení kvality nahraného videa – kontrola, zda je nahrávaný obraz ostrý a čistý.

Podpis technika



28. listopad 2024

David Kříbala

Podpis zákazníka



28. listopad 2024

Tomáš Trunschka

Zakázkový protokol

DODAVATEL



BAXA servis
s.r.o.

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 371
Mladé gardy 2781/1
Most 1
434 01
Česko
IČO: 25468847

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE	TELEFON ZÁKAZNÍKA	ZODPOVĚDNÝ TECHNIK
Mladé gardy 2781/1, 434 01 Most 1	+420 725619645	David Křібala, Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název	Kategorie
Zvonkový systém	Zvonkový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ
David Křібala	SERVISNÍ práce EV	3
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce EV	3

Použitý materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS
0	DOPRAVA Most

1. Kontrola vstupního panelu:
 - Provedena kontrola všech tlačítek a mikrofonů na vstupním panelu, všechny komponenty funkční.
 - Panel vizuálně bez poškození, bez přítomnosti výrazných nečistot.
2. Kontrola vnitřních jednotek v bytech:
 - Otestována komunikace s jednotlivými vnitřními jednotkami, hovory přichází bez prodlevy.
 - Testované jednotky umožňují ovládání dveřního zámku – plná funkčnost ověřena.
3. Testování zvukové kvality:
 - Testována kvalita zvuku z panelu a zpětná komunikace do bytů, zvuk čistý, bez rušení.
4. Ověření otevírání dveří:
 - Interkom správně ovládá elektrický zámek, dveře se otevírají bez problémů.
5. Kontrola napájení:
 - Napájecí zdroje funkční, kabeláž bez známek opotřebení nebo poruch.
6. Kontrola kabeláže a spojů:
 - Provedena kontrola všech dostupných kabelových spojů, bez opotřebení či koroze.
7. Aktualizace softwaru (u digitálních systémů):
 - Systém nevyžaduje aktualizaci.
8. Čištění komponent:
 - Odstraněn prach a nečistoty z mikrofonů a reproduktorů pro zajištění čisté komunikace.
9. Dokumentace a záznam prohlídky:
 - Veškeré kroky a zjištění zaznamenány. Žádné závady ani nedostatky nezjištěny.

Podpis technika

28. listopad 2024

David Kříbala

Podpis zákazníka

28. listopad 2024

Tomáš Trunschka

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.