

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3085

Růžová č.p.3085-3095

434 01 Most

IČO: 28741374

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260143	Datum vystavení	19.03.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	09.04.2026
Suma na úhradu	3 479,84 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	18.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0042				
Číslo zakázky odběratele	260101860				

BLOK 524 fakturace zakázky 260101860 havárie servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem	1,00	ks	357,00	12	42,84	357,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00
HAVARIJNÍ Výjezd	1,00	hod	1 200,00	12	144,00	1 200,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	3 107,00	372,84	3 479,84

Celkem k úhradě**3 479,84 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3085**

Růžová č.p.3085-3095

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Koťátková Alena**Telefon: **+420792312111****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	18.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0042
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	3	Číslo zakázky odběratele	260101860
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Urgentní	Provoznoschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevření vstupních vchodových dveří 3088 od schránek přes RFID čipový systém. Provedena kontrola napájecích částí systému, průchodnosti kabeláže z odchodového tlačítka do kontroléru ve vchodě. Byla provedena preventivní výměna odchodového tlačítka. Při výměně zjištěn zlomený jeden z vodičů na svorce původního tlačítka, což mohla být jedna z příčin poruch. Po výměně proveden napěťový restart systému odstavením jističů daného okruhu a opětovně zapnutí. Po zapnutí provedena opětovná kontrola - vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
HAVARIJNÍ Výjezd	1	hod
SERVISNÍ práce	2	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem	1	ks