

## DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

**Jsem plátce DPH**

## ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.64**

A.Dvořáka 2182, 2183, 2184, bl.64

43401 Most

IČO: 25463233

DIČ:

## PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260139</b>	Datum vystavení	<b>18.03.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>08.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>2 856,00 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>12.03.2026</b>
Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-02-0048</b>				
Číslo zakázky odběratele	<b>260101437</b>				

**BLOK 64 fakturace zakázky 260101437 servis STA**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4,00	hod	350,00	12	168,00	1 400,00
STA - Měření spektrálním analyzátozem	9,00	ks	100,00	12	108,00	900,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 550,00	306,00	2 856,00

**Celkem k úhradě****2 856,00 Kč**

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl.64**A.Dvořáka 2182, 2183, 2184, bl.64  
43401 MostKontaktní osoba: **Ivan Hora**Telefon: **+420725803120****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>12.03.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>1</b>	Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-02-0048</b>
Odpovědný technik	<b>David Křibala</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>4</b>	Číslo zakázky odběratele	<b>260101437</b>
Kontakt na technika	<b>+420777292590</b>	Celkem cest na zakázce	<b>1</b>	Číslo objednávky	

<b>TYP SLUŽBY</b>	<b>TYP SYSTÉMU</b>	<b>PRIORITA</b>	<b>STAV SYSTÉMU</b>
<b>Servis</b>	<b>STA</b>	<b>Normální</b>	<b>Provozuschopný</b>

**POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu provedena kontrola hlavní přijímací technologie umístěné na půdě objektu. Provedeno kontrolní měření signálu z antény spektrálním analyzátozem (k.21,31,33,38), v rozbočení koaxiálního vedení a namátkově v bytech účastníků na koncových SAT+TV+R zásuvkách. Naměřené hodnoty uloženy do měřícího protokolu.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
DOPRAVA Most	1	cesta
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	9	ks