

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 709**

J.ŠEVČÍKA 864
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 709**
Číslo zakázky: **240107572**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ **JINÉ**

POPIS PRACÍ



Byla provedena pravidelná technická prohlídka společné televizní antény (STA) na objektu Josefa Ševčíka 864–871 (8 vchodů), typ instalace DVB-T2.

Provedené úkony:

Kontrola hlavní anténní technologie na střeše – měření signálů, kontrola stavu antén, zesilovačů, kabeláže a uzemnění.
Diagnostika hlavního zesilovacího systému Lem AT50SAW – měření vstupních a výstupních úrovní na jednotlivých kanálech.

Kontrola stavu kabeláže a konektorů – v pořádku (rekonstrukce 2020).

Zjištěno poškození krycí manžety a degradace IP krytí stožáru – nutná oprava.

Kontrola multiswitchů a rozbočovacích polí ve všech vchodech.

Měření úrovně a kvality signálu na vstupu a v jednotlivých bytech – zjištěna nízká úroveň ve vchodu 866.

Spektrální analýza signálu provedena ve 33 odběrných místech.

Závady a doporučení:

Vchod 866: Nízká úroveň signálu – doporučeno doplnění anténního zesilovače.

Antény: Zoxidované plastové části – nutná výměna.

Stožár: Poškozená krytka uzemnění – nutná oprava IP krytí.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	8
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzáto	33

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatky

ÚDAJE



Technik: Kříbala, Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Mach
08. 09. 2025

SA081