

Zakázkový protokol

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl.290

Jaroslava Vrchlického 2823/5

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25463209

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE

Jaroslava Vrchlického 2823/5,

434 01 Most 1

TELEFON ZÁKAZNÍKA

+420 721663608

ZODPOVĚDNÝ TECHNIK

Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název

Kategorie

Přístupový systém

Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS

MNOŽSTVÍ

SERVISNÍ práce RFID

4

Použitý materiál

NÁZEV

KÓD

SKLAD

KÓD DODAVATELE

MNOŽSTVÍ

Nebyl použit žádný spotřební materiál

NO-MAT

Spotřební materiál

NO-MAT

1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST

POPIS

0

Doprava Most

1. Řídící Kontroléry

- Test funkčnosti: Všechny kontroléry reagují správně na přístupové čipy/karty.
- Výsledek: [ANO]
- Kontrola spojení: Spojení mezi kontroléry stabilní, bez výpadků.
- Výsledek: [ANO]
- Aktualizace softwaru: Nainstalování aktuální verze softwaru.
- Výsledek: [ANO]
- Logy a přístupové záznamy: Provedena kontrola logů, bez neobvyklých událostí.
- Výsledek: [ANO]

2. Napájecí Zdroj a Záložní Napájení

- Napájení: Stabilní napájení všech částí systému.
- Výsledek: [ANO]
- Záložní napájení: Otestováno, baterie jsou pod hranicí kapacity.
- Výsledek: [1. 13,83V, 3,56Ah
2. 13,77V, 9,00Ah
3. 13,68V, 3,46Ah
4. 13,71V, 1,91Ah]
- Přechod na záložní zdroj: Plynulý přechod, bez přerušení.
- Výsledek: [ANO]

3. Čtečky

- Funkční test: Čtečky čtou čipy/karty bez problémů.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž a čistota: Čtečky pevně uchyceny, drobné oděrky od používání.
- Výsledek: [ANO]
- Kabeláž: Kabeláž bez poškození.
- Výsledek: [ANO]

4. Odchodová tlačítka

- Funkčnost: Všechna tlačítka reagují na aktivaci pohybem.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Stav tlačítek: Tlačítka nejsou mechanicky poškozená.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Součástí instalace jsou odchodové čtečky.

5. Nouzová Tlačítka

- Test funkčnosti: Nouzová tlačítka aktivují nouzový režim.
- Výsledek: [ANO]
- Dostupnost a viditelnost: Tlačítka snadno přístupná a viditelná.
- Výsledek: [ANO]
- Zapojení a signalizace: Správně zapojena, aktivují signalizaci.
- Výsledek: [ANO]

6. Magnetické Lišty na Dveřích

- Funkčnost: Lišty drží dveře bezpečně zavřené.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž: Lišty pevně uchyceny, bez poškození.
- Výsledek: [ANO]
- Čistota povrchu: Vyčištěno.
- Výsledek: [ANO]

7. Switche

- Napájení a funkčnost: Všechny switche napájené a plně funkční.
- Výsledek [ANO]
- Stabilita připojení: Spojení mezi částmi systému stabilní
- Výsledek [ANO]
- Logy a resetování: Provedena kontrola logů, resetování podle potřeby.
- Výsledek [ANO]

8. Dokumentace a Vyhodnocení

- Zaznamenání kontroly: Veškeré kroky a výsledky prohlídky zapsány.
- Výsledek: [ANO]
- Rizika a preventivní opatření: Nebyly zjištěny žádné rizika. Nutno vyměnit baterie pro RFID systém.

Revize byla provedena ve dvou technicích.

Podpis technika



5. prosinec 2024

Tomáš Matuš, Radek Dostál

Podpis zákazníka



5. prosinec 2024

Josef Harvan

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zaslání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.