

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250365

Variabilní symbol: 20250364

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

ul.SNP č.p. 2651 bl. 10

434 01 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250364

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25471112

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 10 fakturace zakázky 250106814 SERVIS STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	6	bod	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	672,00 Kč
SBD-STA - kontrola, zjištění závady bez oprav, připojení, odpojení účastníka	1	hod.	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	392,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	950,00 Kč	114,00 Kč

Celkem: 1 064,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
baxa www.baxa.tv

Číslo účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

20250364

Datum splatnosti

23.12.2025

Částka k uhrazení

1 064,00 Kč

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 10
ul.SNP č.p. 2651 bl. 10
43401 Most
IČ: 25471112 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 10**
Číslo zakázky: **250106814**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ

Příprava materiálu na servis před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin kostičkování v obraze na K. 31. Provedeno kontrolní měření spektrálním analyzátozem na vstupu do rozbočovače a výstup z rozbočení + koncová TV+R zásuvka v bytě účastníka. Problém s kostičkováním v obraze jsou způsobeny parazitním napětím na stínění koaxiálního vedení které se dostává z elektrické sítě která je někde na domě porušená (zemníci nebo nulový vodič jsou uvolněné/přepálené). Jedná se o závadu která není způsobená příjmem nebo distribucí signálu. Nelze opravit.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Počet
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	6
SBD-STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	1
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL

Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční

ÚDAJE



Technik: David Kříbala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Zdeňka Jarešová
24. 10. 2025

