

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250179

Variabilní symbol: 20250084

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.200

Josefa Skupy 2431/33

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250084

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Osobně

IČ: 25462229

Datum vystavení: 04.08.2025

Zdanitelné plnění: 31.07.2025

Datum splatnosti: 25.08.2025

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
200-SER - SERVISNÍ práce	2	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	784,00 Kč
200-DOPM - DOPRAVA Most	1	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč
Měření spektrálním analyzátozem (měřicí bod)	8	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	896,00 Kč

Poznámka: BLOK 200 fakturace zakázky 250103651 SERVIS STA.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	1 750,00 Kč	210,00 Kč

Celkem: 1 960,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250084Datum splatnosti
25.08.2025Částka k uhrazení
1 960,00 Kč

SERVISNÍ LIST | R03272025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 200
ul. J. Skupy č.p. 2431 bl. 200
43401 Most
IČ: 25462229 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 200**
Číslo zakázky: **250103651**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Na základě žádosti byla provedena kontrola signálu na společné televizní anténě. Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu kontrola signálu z hlavní satelitní antény a technologie STA na půdě. Poté provedena kontrola u zákazníka který hlásil problém. Při kontrole nebyli zjištěny žádné nedostatky nebo chyby ve vysílání jak v rozvodu tak na koncové uživatelské zásuvce.
Problém je u uživatele v domácnosti který si opravu bude hradit sám na vlastní náklady. Předseda nezastižen. Informován telefonicky

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
200-SER - SERVISNÍ práce	2 hod
200-DOPM - DOPRAVA Most	1 ks
Měření spektrálním analyzátozem (měřicí bod)	8 ks

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik:

David Křibala

Počet pracovníků:

1

PŘEVZAL



Roušar Pavel

02. 07. 2025