

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250302

Variabilní symbol: 20250284

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250284

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 20.10.2025

Zdanitelné plnění: 20.10.2025

Datum splatnosti: 10.11.2025

BLOK 521 fakturace zakázky 250106405 SERVIS EZS

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
521-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
521-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	500,00 Kč
UT1270 - UltraTech Akumulátor 7Ah	1	ks	590,00 Kč	0%	590,00 Kč	590,00 Kč
100943 - HOTAIR Spínaný zdroj 5V, 2A typ WY005 100943	1	ks	300,00 Kč	0%	300,00 Kč	300,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 990,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

3 990,00 Kč

Celkem:**3 990,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250284

Datum splatnosti
10.11.2025

Částka k uhrazení
3 990,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250106405**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☒ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu a dokumentace od objektu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního přenosu poplachů z EZS na tel.čísla jednotlivých účastníků. Při kontrole zjištěn vadný napájecí zdroj pro ADSL router pod datovým rozvaděčem v kanceláři předsedy. Dále pak zjištěny změny u tel.čísel účastníků které byly po aktualizaci změněna, kontrolou zjištěn vadný akumulátor v ústředně EZS - nutná výměna. Odjezd pro náhradní díly. Po návratu na objekt došlo k výměně nap. zdroje pro ADSL router a akumulátoru v ústředně EZS. Po výměně akumulátoru provedeno nastavení datumu a času přes klávesnici EZS. Kontrola funkčnosti přenosu poplachů z EZS k uživatelům. Vše plně funkční. Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
521-SER - SERVISNÍ práce	4
521-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
UT1270 - UltraTech Akumulátor 7Ah	1
100943 - HOTAIR Spínaný zdroj 5V, 2A typ WY005 100943	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
01. 10. 2025