

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250354

Variabilní symbol: 20250350

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305,
306 ulice Višňová

Višňová 303/2

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250350

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25462121

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 534 fakturace zakázky 250107231 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
534-SER - SERVISNÍ práce	6	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	4 368,00 Kč
534-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	560,00 Kč
DORMAKABA C-lever S modul	1	ks	3 184,00 Kč	12%	3 566,08 Kč	3 566,08 Kč
DORMAKABA C-lever C modul	1	ks	1 820,00 Kč	12%	2 038,40 Kč	2 038,40 Kč
AA/4 - Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2	ks	85,00 Kč	12%	95,20 Kč	190,40 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	9 574,00 Kč	1 148,88 Kč

Celkem: 10 722,88 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250350Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
10 722,88 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250107231**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin svévolného odemykání vchodových dveří č.p.304, čímž byl umožněn stálý přístup do objektu. Závada se objevovala jen při zavřených dveřích, při sepnutí dveřního kontaktu. Demontáž kliky Kaba a proměření kabeláže dveřního kontaktu na dveřích i na rámu vchodových dveří. Kabeláž v pořádku. Závada zjištěna na S modulu. Odjezd pro náhradní díl. Po opětovném příjezdu vyměněn S modul a s ním v rámci servisu zároveň vyměněn C modul kliky. Po odzkoušení funkčnosti, systém bez závad. V rámci servisu byly proměřeny napájecí baterie kliky Kaba, vzhledem k jejich stáří. Zjištěno slabé napětí baterií, 1.2V. Baterie byly následně vyměněny za nové. Práce proběhly ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-SER - SERVISNÍ práce	6
534-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
DORMAKABA C-lever S modul	1
DORMAKABA C-lever C modul	1
AA/4 - Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
04. 11. 2025