

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250375

Variabilní symbol: 20250423

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250423

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 14.12.2025

Zdanitelné plnění: 05.12.2025

Datum splatnosti: 04.01.2026

BLOK 626 fakturace zakázky 250107699 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
626-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
626-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	500,00 Kč
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1	ks	200,00 Kč	0%	200,00 Kč	200,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 300,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

3 300,00 Kč

Celkem:**3 300,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250423Datum splatnosti
04.01.2026Částka k uhrazení
3 300,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626

Česká 474
434 01 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250107699**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



28.11.

Na základě požadavku o zřízení přístupu do domu před RFID čipový systém, byly zaiifrovány RFID čipy Mifare 13,56Mhz. Stažení zálohované databáze nastavení RFID čipového systému a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Přidání RFID čipů do systému a přidělení práva pro přístup. Čipy označeny čísly z důvodu přehledu v systému. Odjezd na objekt pro nahrání změněné databáze nastavení RFID čipového systému. Po příjezdu došlo k připojení PC do ethernetové sítě pro kontroléry čipového systému. Zjištěna nefunkční komunikace ethernetové sítě z 475-480. Provedena diagnostika a kontrola ethernetové sítě při které byl zjištěn proměřením napájecích části systému nefunkční převodník CPT který napájí ethernetový switch - nutná výměna. Náhradní díl objednán. Po dodání dojde k výměně.

5.12.

Po výměně převodníku CPT a zprovoznění ethernetové sítě pro kontroléry RFID čipového systému došlo k připojení PC a nahrání změněné databáze nastavení. Po provedených změnách, kontrola funkčnosti nových RFID čipů v příslušných vchodech. Zálohování databáze.

Poznámka: na S.L. je účtována doprava pouze 1.výjezdu, druhá doprava v předchozím výjezdu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
626-SER - SERVISNÍ práce	2
626-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
05. 12. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626
Česká 474
434 01 Most
IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250107699**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Při předchozím výjezdu z 28.11. pro nahrání změněné databáze do kontrolerů zjištěno ze ethernetová komunikace je v poruše. Kontrolou zjištěn nefunkční převodník CPT z 12V na 5V jako napájení pro ethernetový switch ve vchodě 480, který byl objednán a dodán. Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu došlo k odstavení sítě 230V vypnutím jističe pro napájení kontroleru a nefunkčního převodníku. Došlo k odpojení a demontáži nefunkčního převodníku CPT, instalace a zapojení nového převodníku CPT z 12V na 5V jako napájení ethernetového switche. Po výměně došlo k připojení PC se všemi kontroléry na domě a po vyčtení všech událostí provedena diagnostika stavu ethernetové sítě pro kontroléry RFID čipového systému. Vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
626-SER - SERVISNÍ práce	2
626-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
05. 12. 2025