

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250308

Variabilní symbol: 20250288

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250288

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 23.10.2025

Zdanitelné plnění: 14.10.2025

Datum splatnosti: 04.11.2025

BLOK 631 fakturace zakázky 240106314 HAVÁRIE SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
631-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1	ks	200,00 Kč	0%	200,00 Kč	200,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 950,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

2 950,00 Kč

Celkem:**2 950,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250288Datum splatnosti
04.11.2025Částka k uhrazení
2 950,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 631
Číslo zakázky: 250106450 HAVÁRIE

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt . Po příjezdu zjišťování příčin nefunkční ethernetové komunikace mezi PC předsedy a kontroléry RFID čipového systému z důvodu zapsání změn v přístupových práv. Provedena kontrola napájecích částí systému při které byla zjištěna porucha na převodníku napájení z 12V na 5V který je zdrojem pro ethernetový switch ve vchodě 612 - nutná výměna.

Odstavení kontroléru od napájení 230V a záložního akumulátoru z důvodu výměny převodníku. Po výměně opětovné připojení záložního akumulátoru a zapnutí napájení 230V. Provedena diagnostika ethernetové komunikace mezi kontroléry RFID čipového systému ve všech vchodech - vchody 611-615 on-line. Práce provedeny v jednom technikovi. Předseda nepřítomen na objektu, informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Šárka Langová
04. 10. 2025