

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250376

Variabilní symbol: 20250424

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250424

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 15.12.2025

Zdanitelné plnění: 10.12.2025

Datum splatnosti: 05.01.2026

BLOK 631 fakturace zakázky 250108169 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 850,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 2 850,00 Kč

Celkem: 2 850,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250424Datum splatnosti
05.01.2026Částka k uhrazení
2 850,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **250108169**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání předních vchodových dveří 611. Kontrola napajecích částí systému. Zjištěno: Ze zvonkového systému je sepnutý kontakt pro otevírání dveří. Z tohoto důvodu RFID čipový systém čeká na rozpojení a dveře j nejdou ovládat ani přes odchodové tlačítko ani přes čtečku RFID čipů. Po domluvě s předsedkyní pí. Langovou došlo k odpojení kontaktu ze zvonků. Po odstranění poruchy ze zvonkového systému dojde k opětovnému připojení. Nyní čipový systém RFID funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-SER - SERVISNÍ práce	4
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Lukáš Křížek
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Šárka Langová
10. 12. 2025