

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250309

Variabilní symbol: 20250283

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250283

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 23.10.2025

Zdanitelné plnění: 14.10.2025

Datum splatnosti: 04.11.2025

BLOK 723 fakturace zakázky 250106161 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
723-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
723-SER - SERVISNÍ práce	6	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	3 900,00 Kč
723-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	500,00 Kč
9115-K5 - DORMAKABA Remote reader 91 15 - REPAS	1	ks	4 750,00 Kč	0%	4 750,00 Kč	4 750,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	10 350,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

10 350,00 Kč

Celkem:**10 350,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250283Datum splatnosti
04.11.2025Částka k uhrazení
10 350,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **250106161**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



23.9.25

Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových (zadních) dveří ve vchodě 950. Provedena kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od čteček RFID čipů do kontroléru umístěném v patře (ocep). Kontrolou zjištěna vada na základní desce kontroléru (napájecí část). Z tohoto důvodu došlo k odpojení a demontáži vadného komponentu a tím zadní vchodové dveře zůstaly trvale otevřené. Vadný kontrolér odvezen na opravu. Vadný kontrolér nelze opravit.

Práce provedeny ve dvou technikách.

24.9.25

Vadný kontrolér nelze opravit. Vada na zdrojové části základní desky.

Po příjezdu na objekt došlo k instalaci a zapojení repasovaného kontroléru zpět na původní místo do rozvodnice (ocep) v patře vchodu 950. Po zapojení provedeno nastavení a import databáze RFID čipů do repasovaného KABA kontroléru přes programer KABA. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Vše plně funkční.

Práce provedeny ve dvou technikách

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
723-SER - SERVISNÍ práce	6
723-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Matus**

Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Jiří Koranda

24. 09. 2025