

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa

BLOK 729

FR.MALÍKA 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 bl.729

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260146	Datum vystavení	19.03.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	09.04.2026
Suma na úhradu	2 450,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	16.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0026				
Číslo zakázky odběratele	260101706				

BLOK 729 fakturace zakázky 260101706 servis STA

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4,00	hod	350,00	12	0,00	1 400,00
STA - Měření spektrálním analyzátozem	8,00	ks	100,00	12	0,00	800,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 450,00	0,00	2 450,00
12%	2 450,00	0,00	2 450,00

Celkem k úhradě 2 450,00 Kč

Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

**BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv
Jirka Lorenz

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 729**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Anežka Petříková**Telefon: **+420606543451****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	16.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0026
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101706
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provoznoschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu a dokumentace na objekt před odjezdem na servis. Po příjezdu provedeno kontrolní měření signalu DVB-T2 spektrálním analyzátozem na koaxialním vedením od přijímací antény. Dále pak proběhlo kontrolní měření na technologii STA a u účastníků kteří zaznamenávají kostičkování v obraze na koncových účastnických SAT+TV+R zasuvkách (1015-6.np Vozka,1014-1.pp Schähr). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy ve vysílání. Dle informací se poruchy objevují převážně ve večerních hodinách. Důvodem kostičkování je nejspíš způsobeno řešením LTE signálem od operátorů GSM. Na základě těchto zjištění bude objednána a dodána filtr LTE.

Práce provedeny ve dvou technicích. Předseda informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	8	ks