

## DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

**Jsem plátce DPH**

## ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 337**

Hutnická 2762/22

43401 Most

IČO: 25461711

DIČ:

## PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260163</b>	Datum vystavení	<b>01.04.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>22.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>1 736,00 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>31.03.2026</b>
Číslo zakázky	<b>Instalace čipů - VYR-2026-03-0006</b>				

**Blok 337 fakturace zakázky 260102141 instalace čipů**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

**Celkem k úhradě****1 736,00 Kč**

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**  
Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
Telefon: +420734221600  
E-mail: servis@baxa.tv

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 337**  
Hutnická 2762/22  
43401 Most  
Kontaktní osoba: **Vlasta Kopecká**  
Telefon: +420724945487

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	31.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	Instalace čipů - VYR-2026-03-0006
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
VyrobaChipu	RFID	Normální	Provoznuschopný


POPIS PRÁCE

Na základě požadavku o zřízení přístupu do domu přes RFID čipový systém, byly zasířovány 2ks RFID čipů Mifare 13.56 Mhz. Stažení zálohované databáze nastavení RFID čipového systému a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Vložení 2ks nových RFID čipů do systému a nastavení práv pro přístup do vchodu 2763 a popsání čísla z důvodu přehledu v systému. Odjezd na objekt pro nahrání změněné databáze nastavení.

Po příjezdu na objekt došlo ke spojení PC s kontrolérem na domě přes ethernetovou síť. Z důvodu delší časové prodlevy od poslední návštěvy technika, bylo nutno nejprve nechat systém vyčistit informace o průchodech. Po vyčtení došlo k zapsání zmíněných dat v nastavení kontroléru pro RFID čipový systém. Kontrola funkčnosti nových RFID čipů. Vytvořena nová záloha databáze nastavení.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	2	hod



*David Křibala*

Technik  
David Křibala

Zákazník  
Vlasta Kopecká  
31.03.2026