

SERVISNÍ LIST | R06472025



DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 10
ul.SNP č.p. 2651 bl. 10
43401 Most
IČ: 25471112 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 10**
Číslo zakázky: **250106814**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ

Příprava materiálu na servis před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin kostičkování v obraze na K. 31. Provedeno kontrolní měření spektrálním analyzátozem na vstupu do rozbočovače a výstup z rozbočení + koncová TV+R zásuvka v bytě účastníka. Problém s kostičkováním v obraze jsou způsobeny parazitním napětím na stínění koaxiálního vedení které se dostává z elektrické sítě která je někde na domě porušená (zemníci nebo nulový vodič jsou uvolněné/přepálené). Jedná se o závadu která není způsobená příjmem nebo distribucí signálu. Nelze opravit.

PROVEDENÉ PRÁCE	
Položka	Počet
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	6
SBD-STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	1
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL	
Položka	Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční

ÚDAJE



Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Zdeňka Jarešová
24. 10. 2025

