

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 712

J.KŘÍŽE 877
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 712**
Číslo zakázky: **240107571**

Číslo objednávky: **2. výjezd**

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Kontrola hlavní technologie na střeše:

Provedena vizuální a technická kontrola anténních systémů. Zjištěna výrazná oxidace plastových částí pozemních antén. U satelitních antén Astra 1 a Astra 3 jsou prasklé a zoxidované držáky LNB – nutná kompletní výměna parabol. Stožár vykazuje poškození krycí manžety a nedostatečné ukotvení držáku satelitní antény A1 (2 ze 3 kotvicích šroubů). Zjištěno poškození a oxidace kabeláže včetně ochranné trubky.

Kontrola multiswitchů a odbočovacích míst (vchody 877 a 878):

Zařízení funkční, bez degradace kvality. Signál na vstupu multiswitchů: DVB-T2 103 dB, SAT Astra 3: 88 dB, SAT Astra 1: 86 dB. Výstupní měření na odbočkách odpovídá specifikaci.

Závěr:

Anténní technologie je na konci životnosti, vlivem oxidace dochází k degradaci signálu (kostičkování obrazu). SAT anténa Astra 1 je špatně ukotvena – riziko uvolnění. Multiswitch pracují na maximálních hodnotách.

Doporučení:

Výměna zoxidovaných komponent, kompletní výměna satelitních antén A1 a A3, oprava ukotvení držáku A1, výměna kabeláže a ochranné trubky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STa - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STa - RR - technologie do 24 portů	3
SBD-STa - měření, diagnostika spektrálním analyzáto	44

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Dana Dolejší
26. 11. 2025