

Servisní list - s cenami - BLOK 631 Přístupový systém

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84
Most 1
434 01
Česko
IČO: 00043257
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
240106260

ADRESA PROVEDENÍ
Albrechtická 611/27, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU
Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV
BLOK 631 Přístupový systém

KATEGORIE
Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
SERVISNÍ práce RFID	8	650,00 Kč	5 200,00 Kč
			6 400,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Čtečka CP-Z-2MF v2	CPZ2MFV2	RFID	CPZ2MF2020	1 ks	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
						1 400,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	DOPRAVA Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%)	8 050,00 Kč	12 %	966,00 Kč	9 016,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří přes čtečku RFID čipů ve vchodě 615 zadní. Zjištěno poškození čtečky RFID čipů která nečte čipy - nutná výměna. Odjezd pro náhradní díl. Po návratu na objekt, odpojení čtečky RFID čipů z kontroléru a demontáž. Instalace a zapojení nové čtečky RFID čipů opětovné připojení do kontroléru. Po výměně kontrola funkčnosti čtečky. Seřízení zavíračů na vchodových dveřích 611-615.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozuschopný

DATUM PROVEDENÍ
30. září 2024

Podpis technika



30. září 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka



30. září 2024
Šárka Langová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.