

Servisní list - s cenami - BLOK 521 Přístupový systém

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84
Most 1
434 01
Česko
IČO: 00043257
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
240106475

ADRESA PROVEDENÍ
Růžová 1689, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU
Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV
BLOK 521 Přístupový systém

KATEGORIE
Přístupový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
David Kříbala	SERVISNÍ práce RFID	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce RFID	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
David Kříbala	HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
				3 800,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
DORMAKABA Spojovací modul 3G (REPAS)	2620- 358M	RFID	2620-358M	1 ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
						1 700,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	DOPRAVA Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	5 750,00 Kč	0 %	0,00 Kč	5 750,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří přes RFID čipový systém elektromechanické kliky KABA. Zjištěn vadný spojovací modul 3G v elektromechanické klíče KABA který byl vyměněn. Dále zjištěn vadná zadlabávací samozamykací vložka ve dveřích, která byla vyjmuta a vyčištěna. I po vyčištění problém přetrvává - nutná výměna která po domluvě bude provedena v pondělí 7.10.2024

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozechopný s nedostatky

DATUM PROVEDENÍ
4. říjen 2024

Podpis technika



4. říjen 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka



8. říjen 2024
Milan Schönpflug

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.