

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl. 350**

ul. 1. máje čp. 2848 bl. 350

43401 Most

IČ: 25463284, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 350**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **250100283**

DRUH

☐ PK ☒ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Kontrola signálu DVB-T2 v STA z důvodu nefunkčního multiplexu 24 ve vchodě 2849. Proměření spektrálním analyzátozem vstupních výstupních hodnot signálu z MSV 912. Kontrolou zjištěn výpadek kvality vysílaného kanálu 45 na frekvenci 666Mhz. Z tohoto důvodu byl proveden reset a znovu nastavení programovatelného anténního zesilovače LEM. Po restartu systému bylo provedeno měření spektrálním analyzátozem ve všech vchodem na vstupu a výstupu MSV912 při kterém nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy ve vysílání. Předseda informován telefonicky.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Roman Nachmuller
14. 01. 2025