

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 729**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Anežka Petříková**Telefon: **+420606543451****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>16.03.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>2</b>	Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0026</b>
Odpovědný technik	<b>David Křibala</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>4</b>	Číslo zakázky odběratele	<b>260101706</b>
Kontakt na technika	<b>+420777292590</b>	Celkem cest na zakázce	<b>1</b>	Číslo objednávky	

<b>TYP SLUŽBY</b>	<b>TYP SYSTÉMU</b>	<b>PRIORITA</b>	<b>STAV SYSTÉMU</b>
<b>Servis</b>	<b>STA</b>	<b>Normální</b>	<b>Provoznuschopný</b>

**POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu a dokumentace na objekt před odjezdem na servis. Po příjezdu provedeno kontrolní měření signalu DVB-T2 spektrálním analyzátozem na koaxialním vedením od přijímací antény. Dále pak proběhlo kontrolní měření na technologii STA a u účastníků kteří zaznamenávají kostičkování v obraze na koncových účastnických SAT+TV+R zasuvkách (1015-6.np Vozka,1014-1.pp Schähr). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy ve vysílání. Dle informací se poruchy objevují převážně ve večerních hodinách. Důvodem kostičkování je nejspíš způsobeno řešením LTE signálem od operátorů GSM. Na základě těchto zjištění bude objednána a dodána filtr LTE.

Práce provedeny ve dvou technicích. Předseda informován telefonicky.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
DOPRAVA Most	1	cesta
STA - kontrola, zjištění závady bez oprav,připojení, odpojení účastníka	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	8	ks