

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654,
2655, ulice SNP v Mostě**

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Zdeňka Jarešová**Telefon: **+420721583641****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	23.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0054
Odpovědný technik	David Kříbala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101976
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	Antena,STA	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis. Provedena kontrola signálu DVB-T2 na přívodním koaxiálním vedení od přijímací antény proměřením spektrálním analyzátozem (k.21,31,33,38). Dále pak na výstupu z technologie programovatelného anténního zesilovače, u rozbočení ve vchodě 2653 a na vstupu do pasivních rozbočovačů ve vchodech 2651,2652,2654 a 2655. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky ve vysílání. Dle informací od nájemníků ze vchodu 2655 - dochází k nepravdělnému kostičkování v obraze. Tato anomálie je způsobena parazitním napětím na stínění koaxiálních rozvodů. Z tohoto důvodu dojde k proměření všech koaxiálních kabelů (stínění oproti zemnicímu potenciálu) ve vchodě 2655. U nájemníků od kterých bude naměřeno parazitní napětí, nebude do systému STA připojen do doby odstranění poruchy na elektrorozvodech.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	4	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	13	ks

**BAXA servis s.r.o.**
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČ: 078 96 920, DIČ: CZ07896920
www.baxa.tv**Technik**
David Kříbala**Zákazník**
Zdeňka Jarešová
23.03.2026