

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250377

Variabilní symbol: 20250412

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250412

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 15.12.2025

Zdanitelné plnění: 04.12.2025

Datum splatnosti: 05.01.2026

BLOK 631 fakturace zakázky 250108071 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	500,00 Kč
LF 128887 zavírač - tělo GEZE-TS 2000-NV	1	ks	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 000,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

3 000,00 Kč

Celkem:**3 000,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250412Datum splatnosti
05.01.2026Částka k uhrazení
3 000,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631
ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most
IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **250108071**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt kontrola stavu nefunkčního zavírače dveří ve vchodě 612. Při pevnostní kontrole zjištěn chybějící šroub pro uchycení ramínka k zavírači dveří. Dodán nový šroub a ramínko uchyceno. Dveře se zavírali do určité chvíle, poté se zasekly. Kontrola nastavení zavírání zavírače dveří (brána). Během přenastavování dveře stále nereagovali na úplné dovření. Odjezd pro nový zavírač dveří (brano). Po opětovném příjezdu na objekt demontáž nefunkčního zavírače a instalace nového zavírače dveří. Použito původní funkční ramínko zavírače. Donastavení plynulého chodu zavírače. Dveře plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
LF 128887 zavírač - tělo GEZE-TS 2000-NV	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Lukáš Křížek**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Šárka Langová
04. 12. 2025