

**DODAVATEL**

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

**Jsem plátce DPH**

**ODBĚRATEL**

**Stavební bytové družstvo Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

**Doručovací adresa**

**BLOK 729**

FR.MALÍKA 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 bl.729

434 01 Most

**PLATEBNÍ ÚDAJE**



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260150</b>	Datum vystavení	<b>24.03.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>14.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>3 192,86 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>23.03.2026</b>
Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0048</b>				
Číslo zakázky odběratele	<b>260101906</b>				

**BLOK 729 fakturace zakázky 260101906 servis STA**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Filtr LTE Alcad FR-619 (5 - 790MHz, 60dB, venkovní)	1,00	ks	392,86	12	0,00	392,86
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	3,00	hod	350,00	12	0,00	1 050,00
STA - Měření spektrálním analyzátořem	15,00	ks	100,00	12	0,00	1 500,00

 **BAXA servis s.r.o.**  
SNP 2652/22, 434 01 Most  
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920  
www.baxa.tv

*Jirka Lorenz*

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	3 192,86	0,00	3 192,86

**Celkem k úhradě 3 192,86 Kč**

Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 729**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Anežka Petříková**Telefon: **+420606543451****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	<b>23.03.2026</b>	Počet techniků na zakázce	<b>1</b>	Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0048</b>
Odpovědný technik	<b>David Křibala</b>	Celkem hodin na zakázce	<b>3</b>	Číslo zakázky odběratele	<b>260101906</b>
Kontakt na technika	<b>+420777292590</b>	Celkem cest na zakázce	<b>1</b>	Číslo objednávky	

<b>TYP SLUŽBY</b>	<b>TYP SYSTÉMU</b>	<b>PRIORITA</b>	<b>STAV SYSTÉMU</b>
Servis	STA	Normální	Provozuschopný

**POPIS PRÁCE**

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu došlo k instalaci LTE filtru na koaxiální přívod od antény pro příjem DVB-T2 signálu umístěné na střeše objektu, po předešlé kontrole, kterou bylo zjištěno rušení mobilními operátory. Po instalaci provedeno kontrolní měření signálu DVB-T2 spektrálním analyzátozem v rozbočení a na koncových multiswitchích ve jednotlivých vchodech. Naměřené hodnoty uloženy.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	3	hod
STA - Měření spektrálním analyzátozem	15	ks

**DODANÝ MATERIÁL**

Položka	Množství	MJ
Filtr LTE Alcad FR-619 (5 - 790MHz, 60dB, venkovní)	1	ks