

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250211

Variabilní symbol: 20250123

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.83 č.p. 2258,2259,2260
ulice Josefa Skupy

Josefa Skupy 2258/32

43401 Most

Česká republika

IČ: 25464701

Datum vystavení: 14.08.2025

Zdanitelné plnění: 30.07.2025

Datum splatnosti: 04.09.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250123

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 83 fakturace zakázky 250104842 VÝROBA ČIPŮ RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
83-SER - SERVISNÍ práce	2	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	1 456,00 Kč
83-ŠIF - ŠIFROVÁNÍ čipu	20	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	2 240,00 Kč
M494F - HADEX M494F Mifare 13.56 MHz přepisovatelný, modrý	20	60,00 Kč	12%	67,20 Kč	1 344,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	4 500,00 Kč	540,00 Kč

Celkem: 5 040,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250123Datum splatnosti
04.09.2025Částka k uhrazení
5 040,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl.83

ul. Josefa Skupy č.p. 2258 bl.83
43401 Most

IČ: 25464701 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 83**
Číslo zakázky: **250104842**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Na základě požadavku byly vytvořeny 20ks RFID čipů pro přístup do domu. Stažení zálohované databáze a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Zašifrování 20ks RFID čipů. Nahrání RFID čipů do databáze a popsání číslem z důvodu přehledu v systému. Po úpravách databáze, odjezd na dům. Po příjezdu spojení s kontroléry. Z důvodu 10.měsíční časové prodlevy od posledního servisu, bylo nejdříve nutno vyčtení všech přístupových událostí z kontrolérů. Po vyčtení, zapsání upravené databáze do kontrolérů na domě. Kontrola funkčnosti nových RFID čipu po zapsání do systému. Po kontrole byl proveden export a záloha databáze z konfiguračního nástroje iVMS4200.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
83-SER - SERVISNÍ práce	2
83-ŠIF - ŠIFROVÁNÍ čipu	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
M494F - HADEX M494F Mifare 13.56 MHz přepisovatelný, modrý	20ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Tomko Michal
30. 07. 2025

