

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice
Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

IČO: 25462121

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260160	Datum vystavení	01.04.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	22.04.2026
Suma na úhradu	1 736,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	31.03.2026
Číslo zakázky	Instalace čipů - VYR-2026-03-0004				
Číslo zakázky odběratele	260102006				

Blok 534 fakturace zakázky 260102006 instalace čipů

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Celkem k úhradě**1 736,00 Kč**

DODAVATEL
BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

Telefon: **+420734221600**

E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL
**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice
Višňová**

Višňová č.p.303,304,,305,306

43401 Most

Kontaktní osoba: **Irena Sklenářová**

Telefon: **+420777321511**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	31.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	Instalace čipů - VYR-2026-03-0004
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
VyrobaChipu	RFID, EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Na základě požadavku o zřízení přístupu do domu přes elektromechanickou kliku KABA byly zašifrovány 2ks RFID čipů Mifare 13.56 Mhz. Stažení zálohované databáze nastavení a importování do konfiguračního nástroje EVOLO. Popsání nových RFID čipů čísly z důvodu přehledu v systému. Vložení čipů do databáze a nastavení práv pro přístup do příslušného vchodu.

Na základě žádosti byly zrušeny a smazány RFID čipy pro bytovou jednotku 54 ve vchodě 305. Odjezd na objekt pro zapsání změněné databáze nastavení. Po příjezdu došlo ke spojení elektromechanické kliky KABA s programerem. Zapsání změněné databáze do elektromechanické kliky KABA ve vchodě 305.

Provedena kontrola funkčnosti nových RFID čipů.

Ve vchodě 304 provedena kontrola funkčnosti otevírání vstupních vchodových dveří přes kontakt od zvonkového systému (kód - 1988).

Vstup do programování jednotky zvonků. Zadání kódu pro otevírání vchodových dveří. Po změně provedena kontrola funkčnosti i v ostatních vchodech (303,305,306).

Vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta