

Dodací / zápuční list / předávací protokol č.:

Dodavatel :

Odběratel :

suftex

Blok 526 čp 690v ul.Lipová
Most 43401

Ružová 1426,43401 Most, CZ62243608

Vaše obj. č.: 250101194

ze dne: 18.2.2025

ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č. zboží / úkon

1	AC800NT2 Řídicí jednotka	1ks	21	%	cena za mj	cena celkem
2	přístupového systému	21	21			3617
3			21			
4	Oparava výměna AC800NT2	8hod.	21		500	4000
5	Práce dvou techniků s lokalizací	21	21			
6	+výměnou kontroleru se znovu	21	21			
7	nahráním SW pro přístup s	21	21			
8	čipy	21	21			
9			21			
10			21			
11			21			
12			21			
13			21			
14			21			
15			21			
16			21			
17			21			
18			21			
19			21			
20			21			
21			21			
22			21			
23			21		celkem	7617

vystavil / vydal

datum: 18.2.2025

přijal / zkontroloval

datum:

podpis:

podpis:

Dodací / zápuční list / předávací protokol č.:

Dodavatel :

Odběratel :

suftex

Blok 526 čp 690v ul.Lipová
Most 43401

Ružová 1426,43401 Most, CZ62243608

Vaše obj. č.: 250101194

ze dne: 18.2.2025

ceny uvedeny bez DPH

p.č. zboží / úkon

1	AC800NT2 Řídicí jednotka	1ks	21	%	cena za mj	cena celkem
2	přístupového systému	21	21			3617
3			21			
4	Oparava výměna AC800NT2	8hod.	21		500	4000
5	Práce dvou techniků s lokalizací	21	21			
6	+výměnou kontroleru se znovu	21	21			
7	nahráním SW pro přístup s	21	21			
8	čipy	21	21			
9			21			
10			21			
11			21			
12			21			
13			21			
14			21			
15			21			
16			21			
17			21			
18			21			
19			21			
20			21			
21			21			
22			21			
23			21		celkem	7617

vystavil / vydal

datum: 18.2.2025

přijal / zkontroloval

datum:

podpis:

podpis: