

Servisní list - s cenami - BLOK 521 Přístupový systém

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
ČeskoIČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

OBJEDNATEL

Jiří HasmanPionýrů
Most 1
434 01
Česko
IČO: 12802255
DIČ: CZ490411269

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**Čsl. armády 1766/84
Most 1
434 01
Česko
IČO: 00043257
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

ADRESA PROVEDENÍ

Růžová 1689, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV

BLOK 521 Přístupový systém

KATEGORIE

Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
SERVISNÍ práce RFID	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
			2 500,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
DORMAKABA Spojovací modul 3G (REPAS)	2620- 358M	RFID	2620-358M	1 ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
						1 700,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
10	Most	250,00 Kč
		250,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Přenesená daň (0%)	4 450,00 Kč	0 %	0,00 Kč	4 450,00 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu na havarijní výjezd před odjezdem.
Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří přes RFID čipový systém elektromechanické kliky KABA. Zjištěna porucha na spojovacím modulu v elektromechanické klice KABA který je nutno vyměnit. Demontáž a odpojení vadné části elektromechanické kliky. Výměna vadného spojovacího modulu a opětovné připojení a montáž. Po výměně kontrola funkčnosti. Vše plně funkční.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ
11. srpen 2024

Podpis technika



11. srpen 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka



11. srpen 2024
Milan Shönpflug

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.