



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500220

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25461648
DIČ:

Dodavatel: FIRECLAY, spol. s r. o.

Růžodol 5

436 01 Litvínov

IČO: 47780037

DIČ: CZ47780037

Zápis v obchod. rejstříku, vedeného u KS Ústí n. L. oddíl C, vložka 3787
TEL.:725582493,

kodonenko@fireclay.cz, www.fireclay.eu

Odběratel:

Společenství vlastníků bl. 92 č.p. 2358,
2359, 2360 ulice Budovatelů
Budovatelů č.p.2358 bl. 92

434 01 Most

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22500220
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 12.03.2025

Na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 02. 2022 jsme pro Vás provedli běžnou údržbu a havarijní opravy bytového fondu a nebytových prostor v přiděleném teritoriu.

oprava vchodových dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava vchodových dveří	1,000		1 397,00		1 397,00	12,00	167,64	1 564,64
Na základě zakázky č. 24/01-07590 jsme pro vás provedli kontrolu a opravu vchodových dveří - blok 92, čp. 2358, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 397,00	12,00	167,64	1 564,64
Celkem DPH						1 397,00		167,64	1 564,64

Částka k úhradě

1 564,64 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 13.2.2025

Středisko / zakázka č. : 1060/358026

Na základě smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 jsme pro Vás provedli běžnou údržbu a havarijní opravy bytového a nebytového fondu v přiděleném teritoriu.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
128/Sch	13.2.	Blok 92 čp. 2358 Most, pí. Bartlová	Kontrola a oprava vchodových dveří	1 397,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
897,-

Cena celkem bez DPH

1 397,-

SV 119

IČ.: 254 616 48

Č. zakázky: 24/01 -07590

ZAKÁZKOVÝ LIST

O/S/O

SV-119

P. BAR TLOVA'

B40K 92/cp 235f - 1405

KONTROLA A OPRAVA VYROBŮCH DŮVĚK

Jméno dělníka
ŠPAJDL J.
LUKEŠ P.

Objednávka

7590/24

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Datum 13. 2. 2025

Pracoviště

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZUSTĚNÍ POŽADAVKŮ
PROVEDENÍ SERVISU VCHODOVÝCH OUVĚŤÍ
SERVISNÍ DUKA VČITNĚ MONTÁŽE TĚSŮ
DO OUVĚŤÍ.

24.

KALKULACE

Material

Skladr

explore
fun

Inožství

Cena za

Cástka

CISLO	Mě jed.	jednotku	
TEŠENÝ 20 budi'	1	3	69-207-

10

207-

Material

% přírůstek na materiál

M=20

MZDA
% přírůžka na mzdu

Zvláštní náklady *DPF1A*

C 014038

Ueik

Daň %

Equilibrium is reached

Zúčtoval

Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvrzenku - jinak do 10 dnů.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka: 

Součet

44