

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420 734 221 600**
E-mail: **info@baxa.tv**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 20 č.p. 2422, 2423, 2424 ulice W.A.Mozarta
W.A.Mozarta č.p. 2422, 2423, 2424, 434 01 Most, CZ
Kontaktní osoba: **Josef Faltus**
Telefon: **+420777266020**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	07.07.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-06-0108
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260103718
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	—	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 2424 (schránky). Proveden reset hlavní jednotky zvonků z důvodu absence kódu pro nastavení. Nastavení jednotky zvonků. Provedena kontrola funkčnosti reléového kontaktu na hlavní jednotce zvonků - funkční. Další kontrolou zjištěna nedostatečná přilnavost na dveřním kontraktu na křídle dveří který je utopen/zapuštěn moc hluboko. Došlo k vypodložení dveřního kontaktu a následné kontrole funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
Doprava – DOPRAVA Most	1	cesta