

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420 734 221 600**
E-mail: **info@baxa.tv**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.290 č.p. 2823, 2824 ulice
Jaroslava Vrchlického, Most**
Jaroslava Vrchlického 2823/5, 43401 Most
Kontaktní osoba: **Josef Harvan**
Telefon: **+420721663608**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	23.06.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-06-0101
Odpovědný technik	Marek Baxa	Celkem hodin na zakázce	3	Číslo zakázky odběratele	260104045
Kontakt na technika	+420608870901	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	—	Urgentní	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Výjezd na nahlášený havarijný stav přístupového systému, po příjezdu kontrola vchodu 2323, vchod otevřený. Kontrola funkčnosti komponentů, kontrola funkčnosti kontroléru pro daný vchod. Proměření napěťových částí, kabelové trasy z místa napájení po místo ovládací. Kontrola magnetické lišty a propojovacího modulu v rámu dveří. Seřízení propojovací části. Následný test funkce, vše funkční. Havarijný výjezd provedl majitel společnosti, z důvodu vytížení všech techniků.
[Bez podpisu: Předseda nebyl kontaktován, majitel měl málo času, pospíchal na sjednanou schůzku.]

PROVEDENÉ PRÁCE

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	MJ
HAVARIJNÍ výjezd	1	hod
SERVISNÍ práce	2	hod
Doprava – DOPRAVA Most	1	cesta