

**Číslo zakázky
objednatele:**

SA/SV

100

Opravu vykonala firma:

PROKABEX, S.r.l.

Ke Koupališti 1256 | 434 01 Most
DIČ: CZ 25440853

Jméno zákazníka

Adresa

Údaje o fakturaci

Sp. rek
H. 528/1125, 2005

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

[illegible]

fast
Sari.

Popis práce

Popis materiálu

Hod.

Zjištění závady / požadavku / havárie

duo by mermaid

Specifikace materiálu, zajištění materiálu

Odstranění závady – stručný popis činnosti

Hledání ztráty
Zresekání systému
domácích klenů
ztráta dundu

Předání pracoviště, zajištění podpisu objednavatele

Odpracováno celkom:

Souhlasím s vykonanou prací za opravu
Jméno objednavatele:

**Za kvalitu práce správnosti údajů odpovídá
Jméno elektromontéra:**

Vvůčtování provedl

PROKABEX

Ke Koupališti 1256, 434 01 Most
tel.: 602 460 262 DIČ: CZ25440853

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Doprava:

Zvláštní náklady:

Podpis objednavatele: _____

Podpis elektromontéra:

Cena celkem bez DPH: