

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250215

Variabilní symbol: 20250018

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 250A č.p. 2575, 2576,
2577 ulice Zdenka Fibicha

Zdeňka Fibicha 2575/2

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250018

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25458965

Datum vystavení: 14.08.2025

Zdanitelné plnění: 14.08.2025

Datum splatnosti: 04.09.2025

BLOK 250A fakturace zakázky 250103729 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
250A-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
250A-SER - SERVISNÍ práce	4	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
250A-DOPM - DOPRAVA Most	1	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	4 050,00 Kč	486,00 Kč

Celkem: 4 536,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250018Datum splatnosti
04.09.2025Částka k uhrazení
4 536,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl. 250A č.p. 2575,
2576, 2577 ulice Zdenka Fibicha**
ul.Zdenka Fibicha č.p. 2575 bl. 250A
43401 Most
IČ: 25458965 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 250A**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103729**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na havárii. Po příjezdu kontrola nezavírajících dveří ve vchodě 2575 zadní. Demontáž kliky kabba a kontrola kabeláže ke čtečce. Kontrola a seřízení pantů u dveří. Kontrola a seřízení střelky v zámku. Příčinou nezavírajících dveří, bylo špatně zavřené křídlo dveří. Kontrola funkčnosti zavírání dveří.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
250A-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
250A-SER - SERVISNÍ práce	2
250A-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Dostál, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Kožíšková Lenka
09. 06. 2025

Km!