

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 240457

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.290 č.p. 2823, 2824
ulice Jaroslava Vrchlického, Most

Jaroslava Vrchlického 2823/5

43401 Most

Česká republika

IČ: 25463209

Datum vystavení: 31.12.2024

Zdanitelné plnění: 31.12.2024

Datum splatnosti: 04.02.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 240457

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 290 zakázka 240107557 pravidelná prohlídka zvonkového a přístupového systému

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SERVISNÍ práce RFID	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
SERVISNÍ práce EV	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	5 450,00 Kč	654,00 Kč

Celkem: 6 104,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
240457Datum splatnosti
04.02.2025Částka k uhrazení
6 104,00 Kč

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

**Dodací list DL2412-457**

k faktuře 240457

ODBĚRATEL:Společenství vlastníků bl.290 č.p. 2823, 2824
ulice Jaroslava Vrchlického, Most

Jaroslava Vrchlického 2823/5

43401 Most

Česká republika

Datum vystavení: 31.12.2024

Zdanitelné plnění: 31.12.2024

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25463209

BLOK 290 zakázka 240107557 pravidelná prohlídka zvonkového a přístupového systému

Název položky a popis	Množství	Jednotka
SERVISNÍ práce RFID	4	hod.
SERVISNÍ práce EV	4	hod.
DOPRAVA Most	1	cesta

Poznámka:

Podpis a razítko:



Zakázkový protokol

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl.290

Jaroslava Vrchlického 2823/5

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25463209

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE

Jaroslava Vrchlického 2823/5,

434 01 Most 1

TELEFON ZÁKAZNÍKA

+420 721663608

ZODPOVĚDNÝ TECHNIK

Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název

Kategorie

Přístupový systém

Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS

MNOŽSTVÍ

SERVISNÍ práce RFID

4

Použitý materiál

NÁZEV

KÓD

SKLAD

KÓD DODAVATELE

MNOŽSTVÍ

Nebyl použit žádný spotřební materiál

NO-MAT

Spotřební materiál

NO-MAT

1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST

POPIS

0

Doprava Most

1. Řídící Kontroléry

- Test funkčnosti: Všechny kontroléry reagují správně na přístupové čipy/karty.
- Výsledek: [ANO]
- Kontrola spojení: Spojení mezi kontroléry stabilní, bez výpadků.
- Výsledek: [ANO]
- Aktualizace softwaru: Nainstalování aktuální verze softwaru.
- Výsledek: [ANO]
- Logy a přístupové záznamy: Provedena kontrola logů, bez neobvyklých událostí.
- Výsledek: [ANO]

2. Napájecí Zdroj a Záložní Napájení

- Napájení: Stabilní napájení všech částí systému.
- Výsledek: [ANO]
- Záložní napájení: Otestováno, baterie jsou pod hranicí kapacity.
- Výsledek: [1. 13,83V, 3,56Ah
2. 13,77V, 9,00Ah
3. 13,68V, 3,46Ah
4. 13,71V, 1,91Ah]
- Přechod na záložní zdroj: Plynulý přechod, bez přerušení.
- Výsledek: [ANO]

3. Čtečky

- Funkční test: Čtečky čtou čipy/karty bez problémů.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž a čistota: Čtečky pevně uchyceny, drobné oděrky od používání.
- Výsledek: [ANO]
- Kabeláž: Kabeláž bez poškození.
- Výsledek: [ANO]

4. Odchodová tlačítka

- Funkčnost: Všechna tlačítka reagují na aktivaci pohybem.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Stav tlačítek: Tlačítka nejsou mechanicky poškozená.
- Výsledek: [Není součástí instalace]
- Součástí instalace jsou odchodové čtečky.

5. Nouzová Tlačítka

- Test funkčnosti: Nouzová tlačítka aktivují nouzový režim.
- Výsledek: [ANO]
- Dostupnost a viditelnost: Tlačítka snadno přístupná a viditelná.
- Výsledek: [ANO]
- Zapojení a signalizace: Správně zapojena, aktivují signalizaci.
- Výsledek: [ANO]

6. Magnetické Lišty na Dveřích

- Funkčnost: Lišty drží dveře bezpečně zavřené.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž: Lišty pevně uchyceny, bez poškození.
- Výsledek: [ANO]
- Čistota povrchu: Vyčištěno.
- Výsledek: [ANO]

7. Switche

- Napájení a funkčnost: Všechny switche napájené a plně funkční.
- Výsledek [ANO]
- Stabilita připojení: Spojení mezi částmi systému stabilní
- Výsledek [ANO]
- Logy a resetování: Provedena kontrola logů, resetování podle potřeby.
- Výsledek [ANO]

8. Dokumentace a Vyhodnocení

- Zaznamenání kontroly: Veškeré kroky a výsledky prohlídky zapsány.
- Výsledek: [ANO]
- Rizika a preventivní opatření: Nebyly zjištěny žádné rizika. Nutno vyměnit baterie pro RFID systém.

Revize byla provedena ve dvou technicích.

Podpis technika



5. prosinec 2024

Tomáš Matuš, Radek Dostál

Podpis zákazníka



5. prosinec 2024

Josef Harvan

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zaslání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Zakázkový protokol

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl.290

Jaroslava Vrchlického 2823/5

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25463209

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE

Jaroslava Vrchlického 2823/5,

434 01 Most 1

TELEFON ZÁKAZNÍKA

+420 721663608

ZODPOVĚDNÝ TECHNIK

Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název

Kategorie

Zvonkový systém

Zvonkový systém

Výkaz práce

POPIS

MNOŽSTVÍ

SERVISNÍ práce EV

4

Použitý materiál

NÁZEV

KÓD

SKLAD

KÓD DODAVATELE

MNOŽSTVÍ

Nebyl použit žádný spotřební materiál

NO-MAT

Spotřební materiál

NO-MAT

1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST

POPIS

10

Doprava Most

1. Kontrola vstupního panelu:

- Provedena kontrola všech tlačítek a mikrofونů na vstupním panelu, všechny komponenty funkční.
- Panel vizuálně bez poškození, bez přítomnosti výrazných nečistot.

2. Kontrola vnitřních jednotek v bytech:

- Otestována komunikace s jednotlivými vnitřními jednotkami, hovory přichází bez prodlevy.
- Testované jednotky umožňují ovládání dveřního zámku – plná funkčnost ověřena.

3. Testování zvukové kvality:

- Testována kvalita zvuku z panelu a zpětná komunikace do bytů, zvuk čistý, bez rušení.

4. Ověření otevírání dveří:

- Interkom správně ovládá elektrický zámek, dveře se otevírají bez problémů.

5. Kontrola napájení:

- Napájecí zdroje funkční, kabeláž bez známek opotřebení nebo poruch.

6. Kontrola kabeláže a spojů:

- Provedena kontrola všech dostupných kabelových spojů, bez opotřebení či koroze.

7. Aktualizace softwaru (u digitálních systémů):

- Systém nevyžaduje aktualizaci.

8. Čištění komponent:

- Odstraněn prach a nečistoty z mikrofونů a reproduktorů pro zajištění čisté komunikace.

9. Dokumentace a záznam prohlídky:

- Veškeré kroky a zjištění zaznamenány. Závady chybí jmenovky na zvonkových tlačítkách ve vchodě

2823/5

byty s číslem 30, 24, 23, 11, 2. Některé zvonková tlačítka byla uvolněná, byli hned dotaženy.

- Práce byla provedena ve dvou technikách.

Podpis technika

5. prosinec 2024

Tomáš Matuš, Radek Dostál

Podpis zákazníka

5. prosinec 2024

Josef Harvan

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.