

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250343

Variabilní symbol: 20250373

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250373

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 02.12.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 521 fakturace zakázky 250107599 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
521-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
521-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
521-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
9003 - C-modul 2620 mid Kaba	1	ks	1 820,00 Kč	0%	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	5 870,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

5 870,00 Kč

Celkem:**5 870,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250373

Datum splatnosti
23.12.2025

Částka k uhrazení
5 870,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250107599**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na objekt před odjezdem na havárii. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 1690 od silnice přes elektromechanickou kliku KABA. Kontrolou zjištěna vadna na elektromechanické klice KABA. Provedeno odpojení a demontáž vadné elektromechanické kliky KABA - elektronická část. Instalace a zapojení nové elektromechanické kliky KABA. Po výměně vadného dílu byla provedena zkouška funkčnosti zařízení. Funkční - nutno nahrát databáze RFID čipů. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
521-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
521-SER - SERVISNÍ práce	4
521-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
KABA c-lever 92	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: **Křížek, Křibala**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
18. 11. 2025

