

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

04.03.2025

Datum zdaň. plnění

28.02.2025

Datum splatnosti

25.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250048

BLOK 521 zakázka 250101363 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
DORMAKABA Spojovací modul 3G (2620-358M) REPAS						
	1,00	KS	1 928,57	0	1 928,57	1 928,57
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	4,00	hod	650,00	0	2 600,00	2 600,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	2,00	cesta	250,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
Zaokrouhleno						
				0	0,43	0,43
					5 029,00	5 029,00

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

12%

Přenesená daňová povinnost**5 028,57**

Cena v CZK

5 029,00

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Razítko a podpis

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250101363**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Po příjezdu kontrola nefunkčního otevírání dveří ve vchodě 1689 přední vchod. Demontáž kování Kaba po demontáži zjištěn prasklý spojovací modul ve dveřích. Odjezd pro náhradní kus. Po příjezdu výměna spojovacího modulu. Po výměně odzkoušení otevírání dveří s předsedou. Vše provozuschopné.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

DORMAKABA Spojovací modul 3G (2620-358M) repas

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: **Tomáš Matuš, David Křibala**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **2**

PŘEVZAL

Milan Schönpflug
24. 02. 2025