

## DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad  
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

## ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3085**

Růžová č.p.3085-3095

434 01 Most

IČO: 28741374

DIČ:

## PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	<b>Převodem</b>	Variabilní symbol	<b>260142</b>	Datum vystavení	<b>19.03.2026</b>
Bankovní Účet	<b>287403631/0300</b>	Konstantní symbol		Datum splatnosti	<b>09.04.2026</b>
Suma na úhradu	<b>3 192,00 Kč</b>	Specifický symbol		Datum zd. plnění	<b>30.01.2026</b>
Číslo zakázky	<b>ZAK-2026-03-0044</b>				
Číslo zakázky odběratele	<b>250108527</b>				

**BLOK 524 fakturace zakázky 250108527 servis zvonkového systému**

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	312,00	2 600,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ  
SNP 2652/22, 434 01 Most  
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920  
www.baxa.tv

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	342,00	3 192,00

**Celkem k úhradě****3 192,00 Kč**

# SERVISNÍ LIST | R00042026



## DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**  
Slovenského národního povstání 2652/22  
434 01 Most  
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085**  
Růžová 3085  
43401 Most  
IČ: 28741374 | DIČ:

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11**  
Číslo zakázky: **250108527**

Číslo objednávky:

## DRUH



PK  KONTROLA  RR  **SERVIS**

## TYP



EZS  CCTV  RFID  **EV**  DATA  ELEKTRO  JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjištění příčin nefunkčního zvonkového systému. Proměření napájecích částí systému. Kontrola průchodnosti přívodní kabeláže od jednotky zvonků do spojovací krabice proměření. Po kontrole a restartu, systém plně funkční. Práce provedeny ve dvou technických.

## PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-11-SER - SERVISNÍ práce	4
524-11-DOPM - DOPRAVA Most	1

## DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

## ÚDAJE



Technik: **Křibala, Křížek**  
Počet pracovníků: **2**

## PŘEVZAL



Kotátková Alena  
06. 01. 2026