

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524,
č.p. 3080, 3081, 3082, ulice Růžová,
Most**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
434 01 Most
Česká republika
IČO: 28745434

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

14.04.2025

Datum zdaň. plnění

31.03.2025

Datum splatnosti

05.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250067

BLOK 524 zakázka 250101439 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
BPDOOR STEEL BT-004 odchodové tlačítko						
	1,00	KS	203,57	12	203,57	228,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	1 300,00	1 456,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					1 753,57	1 964,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	1 753,57	210,43	1 964,00

Cena v CZK

1 964,00

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

Číslo zakázky: 4340145139, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 524-3**Číslo zakázky: **250101439**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin špatné funkčnosti odchodového tlačítka ve vchodě 3080 přední. Při kontrole bylo demontováno odchodové tlačítko a proměřeno průchodnosti kabeláže z odchodového tlačítka do řídicího kontroléru. Otestování funkčnosti spínání relé kontaktu. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy. Při kontrole kontaktu odchodového tlačítka zjištěno mechanické poškození čímž docházelo ke ztrátám. Byla provedena výměna poškozeného odchodového tlačítka a datum výměny zapsán na zadní stranu krytu. Po výměně provedena kontrola funkčnosti i u ostatních odchodových tlačítek.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

BPDOOR STEEL BT-004 odchodové tlačítko

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
06. 03. 2025

