

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250188

Variabilní symbol: 20250029

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p.
3080, 3081, 3082, ulice Růžová, Most

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

43401 Most

Česká republika

IČ: 28745434

Datum vystavení: 04.08.2025

Zdanitelné plnění: 04.08.2025

Datum splatnosti: 25.08.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250029

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Osobně

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
524-3-SER - SERVISNÍ práce	2	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	1 456,00 Kč
524-3-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	2	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	560,00 Kč
Montážní deska bílá GEZE TS 5000 / TS 4000	1	475,00 Kč	12%	532,00 Kč	532,00 Kč
Zavírač - rameno GEZE-TS-2000/4000 bílý	1	554,00 Kč	12%	620,48 Kč	620,48 Kč

Poznámka: BLOK 524-3 fakturace zakázky 250103805 SERVIS RFID.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	4 029,00 Kč	483,48 Kč

Celkem: 4 512,48 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250029Datum splatnosti
25.08.2025Částka k uhrazení
4 512,48 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080
ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
43401 Most
IČ: 28745434 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-3**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103805**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na objekt. Po příjezdu kontrola dveří a brana ve vchodě 3082 přední. Kontrolou zjištěna ulomená deska pro montáž brana a poškozené rameno brana. Odjezd pro náhradní díly. Po příjezdu demontáž brana a instalace montážní desky pro brano. Proběhla výměna ramena pro brano. Po výměně odzkoušení otevírání dveří ve vchodě 3082 přední. Kontrola dveří ve vchodě 3082 zadní. Kontrolou zjištěno popadlé dveře. Proběhlo seřízení pantů a seřízení brana. Po seřízení vše funkční. Předseda nezastižen na ojektu informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-3-SER - SERVISNÍ práce	2
524-3-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Deska montážní 4000 (49774)	1
Rameno Geze 2000/4000 (47630)	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopné

ÚDAJE



Technik: **Křížek, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
12. 06. 2025