

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Pionýrů 303
43401 Most
Česká republika
IČO: 25462121

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

04.03.2025

Datum zdaň. plnění

28.02.2025

Datum splatnosti

25.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250049

BLOK 534 zakázka 250100969 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	1 300,00	1 456,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					1 550,00	1 736,00



Rekapitulace DPH v CZK

Základ	DPH	Cena s DPH
1 550,00	186,00	1 736,00

Cena v CZK

1 736,00

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků BLOK 534**

Pionýrů 303

434 01 Most

IČ: 25462121, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 534**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **250100969**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří 304 přes kontakt od zvonkového systému na elektromechanickou kliku KABA.

Bylo provedeno kontrolní měření napájecích části systému zvonků - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy.

Kontrola funkčnosti sepnutí reléového výstupu zvonků - spínání v pořádku.

Kontrola kontaktu na rámu dveří - i přes opotřebení, plně funkční.

Provedena zkouška funkčnosti zadáním kódu pro otevření před zvonky systém - funkční.

Provedena kontrola funkčnosti otevření vchodových dveří přes D.T. ve spolupráci s nájemníky (046 - poslední byt, 025 - přízemní byt) - vše plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
24. 02. 2025

