

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250226

Variabilní symbol: 20250188

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250188

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 05.09.2025

Zdanitelné plnění: 22.08.2025

Datum splatnosti: 26.09.2025

BLOK 571 fakturace zakázky 250104657 SERVIS STA

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
571-SER - SERVISNÍ práce	4	350,00 Kč	0%	350,00 Kč	1 400,00 Kč
571-MER - Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem	30	100,00 Kč	0%	100,00 Kč	3 000,00 Kč
571-DOPM - DOPRAVA Most	1	150,00 Kč	0%	150,00 Kč	150,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	4 550,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

4 550,00 Kč

Celkem:**4 550,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250188

Datum splatnosti
26.09.2025

Částka k uhrazení
4 550,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 571
J.WOLKERA 393
43401 Most
IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 571**
Číslo zakázky: **250104657**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ **JINÉ**

POPIS PRACÍ



Kontrola hlavní technologie na střeše budovy, antén, kabeláže, konektorů, hlavní stanice a jejich komponentů. Provedena korekce výstupních hodnot na základě změn ve vysílacím spektru ze strany poskytovatele. Následně provedena kontrola na hlavním a podružném rozbočení, včetně výstupů pro koncové uživatele, ve všech vchodech domu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
571-SER - SERVISNÍ práce	4
571-MER - Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem	30
571-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Marek Baxa**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Kamil Šnírer
22. 07. 2025