

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250359

Variabilní symbol: 20250342

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků jednotek bl. 602, č.p. 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ulice
Lidická, Most

Lidická 66/27

43401 Most

Česká republika

IČ: 28745299

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250342

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 602 fakturace zakázky 250106861 SERVIS EV

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
602-SER - SERVISNÍ práce	8	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	5 824,00 Kč
602-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	560,00 Kč
4FP 672 49 napáječ 2-BUS GUARD	1	ks	2 082,00 Kč	12%	2 331,84 Kč	2 331,84 Kč
4FN 231 06.1/N modul vratného antika měděná	1	ks	3 656,00 Kč	12%	4 094,72 Kč	4 094,72 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	11 438,00 Kč	1 372,56 Kč

Celkem: 12 810,56 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250342

Datum splatnosti
23.12.2025

Částka k uhrazení
12 810,56 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl.602**Lidická 66/27
43401 Most

IČ: 28745299 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 602**
Číslo zakázky: **250106861**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonkového systému ve vchodě 60. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky ke spojovací krabice ve spoupacím vedení (ocepu).

Kontrolou zjištěno: Napájecí zdroj pro zvonkový systém je vadný - nutná výměna. Hlavní zvonková jednotka je špatného typu - 4fn 230 97.1n tento typ není určen pro video zvonkový systém.

Ze síťového napájecího zdroje není 24V po oranžovém páru, který není zapojen do jednotky zvonků, po zeleném páru 18V je připojeno na přívodních svorkách jednotky která však je určena 24V.

Z těchto důvodu je zvonkový systém nefunkční. Náhradní díly byly objednány. Po dodání bude proveden výjezd na objekt. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
602-SER - SERVISNÍ práce	4
602-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nefunkční

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Josef Pokorný
23. 10. 2025

Pokorný

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl.602**Lidická 66/27
43401 Most

IČ: 28745299 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 602**
Číslo zakázky: **250106861**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ **EV** ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Vyzvednutí objednaného zboží u dodavatele, před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt provedeno odpojení a demontáž napájecího zdroje a hlavní jednotky systému zvonků. Instalace a zapojení nového napájecího zdroje, umístěného v ocepu (přízemí) a nové hlavní jednotky zvonového systému u vstupních vchodových dveří č.p.60. Po zapojení došlo k oživení systému zvonků a nastavení základních parametrů zvonkové jednotky. Kontrola funkčnosti po výměně komponentů. Systém plně funkční, provozuschopný. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
602-SER - SERVISNÍ práce	4
602-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
4FP 672 49 napáječ 2-BUS GUARD	1
4FN 231 06.1/N modul vratného antika měděná	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Josef Pokorný
29. 10. 2025