

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

10.06.2025

Datum zdaň. plnění

10.06.2025

Datum splatnosti

01.07.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250120

BLOK 610 zakázka 250103286 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	0	1 300,00	1 300,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	0	250,00	250,00
Původní sazba DPH:				12		
DORCAS 3C dveřní kontakt	1,00	KS	250,00	0	250,00	250,00
Původní sazba DPH:				12		
					1 800,00	1 800,00



QR Platba

12%

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

Přenesená daňová povinnost**1 800,00**

Cena v CZK

1 800,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 610

J. A. Komenského 510/12

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 610

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: Zakázka 250103286

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří 514 od silnice. Provedena kontrola napájecích částí systému RFID proměřením, průchodnosti kabeláže z kontroléru k magnetické liště přes nouzové tlačítko. Kontrolou zjištěn vadný spoj na rámu dveří který byl zkratem poškozen. Provedena výměna poškozeného kontaktu v rámu dveří včetně jeho protikusy na křídle dveří. Po výměně provedena kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

DORCAS 3C - DVEŘNÍ TROJITÝ KONTAKT PRO NAPÁJENÍ ZÁMKŮ

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala

Počet pracovníků: 1

Odpracované hodiny: 2

Cestovné: 1

PŘEVZAL



Václav Ernest

19. 05. 2025

