

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250324

Variabilní symbol: 20250334

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250334

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 29.10.2025

Zdanitelné plnění: 29.10.2025

Datum splatnosti: 19.11.2025

BLOK 626 fakturace zakázky 250107049 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
625-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
625-SER - SERVISNÍ práce	1	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	650,00 Kč
625-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 100,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 2 100,00 Kč
Celkem: 2 100,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250334

Datum splatnosti
19.11.2025

Částka k uhrazení
2 100,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626

Česká 474
434 01 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250107049**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří 479 od schránek. Kontrolou zjištěno mechanické zpříčení magnetických kontaktů v rámu dveří způsobené uvolněními kotvícími šrouby. Po uvolnění dveří došlo k dotažení kotvících šroubů elektromagnetu v rámu dveří, odblokování nouzového tlačítka. Po uvedení dveří do provozního stavu byla provedena kontrola funkčnosti systému RFID. Pořízen videozáznam o funkčnosti. Práce provedeny v jednom technikovi. Předseda nebyl zastížen na objektu, informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
625-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
625-SER - SERVISNÍ práce	1
625-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
27. 10. 2025