

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

14.04.2025

Datum zdaň. plnění

31.03.2025

Datum splatnosti

05.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250063

BLOK 626 zakázka 250102010 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
HIKVISION dveřní odchodové tlačítko INFRA						
	1,00	KS	561,00	0	561,00	561,00
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	1,00	hod	650,00	0	650,00	650,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	1,00	cesta	250,00	0	250,00	250,00
Původní sazba DPH:				12		
					1 461,00	1 461,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ DPH

Přenesená daňová povinnost

Cena s DPH

1 461,00

Cena v CZK

1 461,00

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK**BLOK 626**

Česká 474

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATELObjednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250102010**

Číslo objednávky:

DRUH☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA**TYP**☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ**PROVEDENÉ PRÁCE**

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání zadních vstupních vchodových dveří č.p. 478. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka do kontroléru. Při kontrole zjištěno mechanické poškození odchodového bezdotykového tlačítka z tohoto důvodu došlo k demontáži a odpojení poškozeného tlačítka a výměna za nové. Po přepojení a instalaci provedena kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL**Položka****Počet**

DS-K7P03 exit button

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční, provozuschopný

ÚDAJETechnik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1****PŘEVZAL**Stanislav Hůlek
20. 03. 2025