

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

14.04.2025

Datum zdaň. plnění

31.03.2025

Datum splatnosti

05.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250062

BLOK 626 zakázka 250101982 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
HIKVISION dveřní odchodové tlačítko INFRA						
	1,00	KS	561,00	0	561,00	561,00
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	1,00	hod	650,00	0	650,00	650,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	1,00	cesta	250,00	0	250,00	250,00
Původní sazba DPH:				12		
					1 461,00	1 461,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ DPH

12%

Přenesená daňová povinnost

Cena s DPH

1 461,00

Cena v CZK

1 461,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 626

Česká 474

434 01 Most

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250101982**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání zadních vstupních vchodových dveří č.p. 481. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka do kontroléru. Při kontrole zjištěno mechanické poškození odchodového bezdotykového tlačítka. Odjezd pro náhradní díl. Po příjezdu provedena demontáž a odpojení poškozeného tlačítka. Proběhlo přepojení a instalaci nového bezdotykového tlačítka. Po připojení kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

DS-K7P03 exit button

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: **David Kříbala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL

Stanislav Hůlek
19. 03. 2025