

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250333

Variabilní symbol: 20250347

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250347

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 07.11.2025

Zdanitelné plnění: 05.11.2025

Datum splatnosti: 26.11.2025

BLOK 631 fakturace zakázky 240106450 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
631-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1	ks	200,00 Kč	0%	200,00 Kč	200,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 950,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

2 950,00 Kč

Celkem:**2 950,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250347Datum splatnosti
26.11.2025Částka k uhrazení
2 950,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **250106450**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkční ethernetovou komunikace mezi PC (konfigurační nástroj iVMS4200) a kontroléry ve vchodech 613 a 615 Provedena kontrola napájecích částí systému a jeho komponentů. Při kontrole zjištěna vada na převodníku napětí z 12V na 5V u kontroléru ve vchodě 615 - nutná výměna. Provedena výměna vadného převodníku. Po výměně provedena diagnostika ethernetové komunikace mezi kontroléry - všechny on-line. Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
CPT - CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Šárka Langová
15. 10. 2025