

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250228

Variabilní symbol: 20250192

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250192

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 05.09.2025

Zdanitelné plnění: 22.08.2025

Datum splatnosti: 26.09.2025

BLOK 723 fakturace zakázky 250104646 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
723-SER - SERVISNÍ práce	8	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	5 200,00 Kč
723-DOPM - DOPRAVA Most	1	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
DORMAKABA Remote reader 91 15	1	9 500,00 Kč	0%	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	14 950,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 14 950,00 Kč
Celkem: 14 950,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250192

Datum splatnosti
26.09.2025

Částka k uhrazení
14 950,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky:

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na objekt na objekt. Po příjezdu na objekt kontrola nezavírajících zadních dveří ve vchodě 947. Demontáž magnetické lišty a proměření kabeláže (naměřeno 0V). Demontáž odchodové čtečky a proměření kabeláže (naměřeno 0V). Otevření ocepu a kontrola kontroléru kaba a jeho proměření. Kontrolním měřením zjištěno vadné relé v kontroléru. Po dodání nového kontroléru bude kontrolér vyměněn. Předseda informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	2
723-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopné

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
15. 07. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **250104646**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Po dodání kontroléru Kaba, úprava databáze pro nový kontrolér na firmě. Připojení nového kontroléru a nahrání databáze do kontroléru. Odpojení kontroléru a příprava na servis. Po příjezdu na objekt proměření nefunkčního kontroléru. Demontáž nefunkčního kontroléru Kaba. Připojení nového kontroléru Kaba. Demontáž odchodové čtečky. Proměření kabeláže v odchodové čtečce. Kontrola zapojení. Kontrola funkčnosti systému a zavírání dveří. Vše provozuschopné. Práce byla provedena ve dvou technikách. Předseda nebyl na objektu zastížen, byl informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	8
723-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
DORMAKABA Remote reader 91 15	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Dostál, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
22. 08. 2025